

イノバン<sup>®</sup>注0.1%・0.3%・0.6%シリンジ  
ドブポン<sup>®</sup>注0.1%・0.3%・0.6%シリンジ

(10-4)M

包装デザイン変更のお知らせ

謹啓、平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、大変勝手ではございますが、包装デザインにつきましての変更を下記のとおり実施させていただきますのでお知らせ申し上げます。

当分の間、新旧製品が市場に流通し、何かとご迷惑をおかけ致しますが、何卒よろしく御配慮の程お願い申し上げます。


敬具

記

◆変更内容

「押し組み立て時のご注意」のイラストをシリンジラベル表面にも記載しました。


■イノバン注0.1%・0.3%・0.6%シリンジ



\*写真は代表で0.3%シリンジのシリンジラベルを掲載しています。

※裏面にも変更案内がございますのでご確認ください。

## ■ドブポン注0.1%・0.3%・0.6%シリンジ



\*写真は代表で0.3%シリンジのシリンジラベルを掲載しています。

### 【変更の理由】

押し接続時において、エア混入や薬液漏れ等が発生した事例をうけ、正しい接続方法についての注意喚起をさらに徹底するため、ブリストア包装に記載している「押し組み立て時のご注意」のイラストをシリンジラベル（片面）にも記載しました。

### ◆変更品の出荷予定月等

品名	包装容量	変更実施ロット番号	出荷予定月
イノバン注0.1%シリンジ	5本	未定	未定
イノバン注0.3%シリンジ	5本	516AIL	5月
イノバン注0.6%シリンジ	5本	025AIL	5月
ドブポン注0.1%シリンジ	5本	未定	未定
ドブポン注0.3%シリンジ	5本	213AJA	3月
ドブポン注0.6%シリンジ	5本	未定	未定

### ◆変更品の識別方法

変更品の函に以下の表示を致します。

包装デザイン変更  
(シリンジラベル)